

FML PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV

R.F.C. FPI-171222-NF3

Villahermosa, Tabasco., a 10 de junio de 2021

Entrega - recepción

Yo, JOSE FRANCISCO MORALES GOMEZ, en mi carácter de Representante Legal de FML PROYECTOS INTEGRALES S.A DE C.V., Hago entrega de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del contrato No. CT/DRM/29022001/0075/2021,, consistente en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE DE COMUNICACIÓN DE 51 METROS DE ALTURA, EN CENTRO DE INCESTIGACION JALAPITA Y RESTABLECIMIENTO DE RADIO ENLACE, INCLUYE: PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A :
REESTABLECIMIENTO DE ENLACE DE DATOS
CAMBIO DE TODAS LAS RETENIDAS
CAMBIO DE TODA LA TORNILLERIA DE LA TORRE
CAMBIO DE ABRAZADERA
CAMBIO DE TENSORES
CAMBIO DE PERROS
LIMPIEZA DE LA TORRE Y PINTADO DE LA MISMA CON PINTURA POLIURETANO BLANCO Y NARANJA.
RECONSTRUCCION DE LA DELTA DE DESCARGA

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición y para los fines y efectos a que haya lugar.

Entrega
JOSE FRANCISCO MORALES GOMEZ
Representante Legal

Recibe
Francisco Manuel Romo Gtz
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO

fml.pisadecv@gmail.com franciscomg401@gmail.com

Calle Aquiles Serdán No. Ext. 203 Col. Tercera Aguila C.P. 86080 Tel. 993 3167556 Cels. 9933 833685 Villahermosa, Tab



	Reporte Retenidas
Departamento:	servicios.
Documento:	Informe de Servicio mantenimiento a retenidas.
Ubicación y Fecha:	Villahermosa, Tabasco a 10 de junio del 2021

Cliente	
Nombre:	Universidad Juarez Autonoma de Tabasco
Puesto y departamento:	Computo
Teléfono y Correo:	sergio.contreras@Ujat.mx Tel: 9933 58 15 00
Objetivo del Cliente:	Conservar la operación y confiabilidad del laboratorio Jalapita

FML PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	
Nombre:	ING. JOSE MARIA PERALTA SERRA
Puesto y departamento:	PROYECTOS
Teléfono:	Tel: 9933093505
Objetivo de FML:	Mantener los equipos de radio enlace en optimas condiciones.

Historial de Revisiones.

No Revisión:	Fecha:	Páginas Revisadas:	Motivo de la revisión:

Control de Distribución		
Ubicación del Documento:	Controlada	No Controlada
Departamento de Operaciones	X	

	Departamento:	Operaciones
	Código No.:	
	Revisión:	0
	Página No.:	2 de 4

1. ANTECEDENTES:

Se presenta personal , para el mantenímiento preventivo y correctivo a torre de comunicación , de radio enlace, punto a punto (retenidas, perros, tensores, tornillería, pintura de torres y restablecer enlace.

2. REQUERIMIENTOS:

Se necesita cambiar todas , las retenidas y pintura de torre.

3. OBJETIVOS:

Mantener la conexion de internet y enlace de la torre, asi como mantener la torre en optimas condiciones y evitar la corrosion por el exceso de salitre , por las condiciones naturales de la zona.

ESTADOS ENCONTRADOS EN EL SISTEMA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.


FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS
10/06/21	Se realiza el cambio de perros , retenidas, tensores, pintado de torre, retiro de radio de conexion	Se queda torre en optimas condiciones.

	Departamento:	Operaciones
	Código No.:	
	Revisión:	0
	Página No.:	3 de 4

Reporte fotográfico.






Se cambian los tensores y tornillería de las anclas de las retenidas .



Se cambian todas las retenidas.

	Departamento:	Operaciones
	Código No.:	
	Revisión:	0
	Página No.:	4 de 4




Se realiza pintadon de torre, desde el maztil ,hasta pie de torre.


Nota: En la instalacion de los trabajos realizados al contrao No. CT/DRM/29022001/0075/2021, se detecto una torre en paralelo, que ya esta fuera de operacion y esta condicion puede ocasionar que al caer, pueda dañar la infraestructura del edificio, la misma torre que se dio mantenimiento en el contarto mencionado y lo mas crítico vidas humanas e infraestructura de CFE (Lineas de sunimistro electrico que pasan por la calle).

Se adjuntan evidencias fotograficas de las anomalias de la torre dañana, ya que esta solo la sostienen dos lineas de retenidas y esta ya no tiene soporte en la bace.

	Departamento:	Operaciones
	Código No.:	
	Revisión:	0
	Página No.:	5 de 4



Base de torre
colapsada, a
punto de caer



Equipos sin
conexión física
presente.