No. Reporte: COT7223063\_4\_No.021

Fecha de inicio 07/11/2023

Fecha de solución



liente	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
irección:	Instituto Juárez ubicado en Av. 27 de febrero No 640, Col. Centro, Deleg. Dos, C.P. ermosa Tabasco Lic. Jose Manuel Vazquez / 993 202 4339
rioridad:	Urgente Alta Normal
	Descripción del Problema
Copibook Contrato N	OS A2 con N/s: 425005 b. PD/DRM/UJAT/0484/2023, No. De Requisición 18161158
	Evaluación de Satisfacción
Atención Tiempo d Capacida	Servicio
Tiempo d Capacida	Servicio
Tiempo d Capacida	Servicio
Tiempo d Capacida	Servicio

Hora de inicio:

Hora de solución




07-Noviembre-2023

REPORTE DE SERVICIO Y MEMORIA TECNICA DEL SCANNER MARCA COPIBOOK OS A2 NO. CONTRATO PD/DRM/UJAT/0484/2023.

Versión: 1.0

Preparado por: Ing. Guillermo Caso Pérez Gerente de Proyectos

Para:







V visioneer.



Kodak alaris



# REPORTE TÉCNICO

#### 1. Antecedentes

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Servicios Administrativos Adquirió un Escáner de Libros marca I2S modelo Copibook OS A2 con número de serie 425005, en el mes de Diciembre del 2022, con el contrato No. CT/DRM-29022001/0659/2022

#### 1.1. Objetivo

Por Medio de la Dirección de Recursos Materiales nos fue solicitado el servicio de Mantenimiento, desarmado, empaquetado e Instalación e Inducción del Escáner de Libros Marca Copibook OS A2 Numero de Serie 425005.

Mantener a través del mantenimiento preventivo la funcionalidad del SCANNER, así mismo que permita identificar a través de un diagnóstico aquellas partes y/o refacciones que hayan sufrido algún desgaste para recuperar la funcionalidad del mismo.

## 2. Estatus generales de la visita

Se presentó el Ing. Guillermo Caso Pérez, Santiago Delgado Morales y Roberto Hernández Morales, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a realizar actividades correspondientes y se presente el siguiente reporte.

Se encontró el escáner Copibook desconectado y en una ubicación diferente a la que se había instalado anteriormente, también notificamos que no estaban ni el teclado ni el mouse originales.





Se procedió a conectar el escáner y probar la funcionalidad de este; con un teclado y un mouse que nos prestaron para dicha prueba, debiendo re-licenciar el software del Escaner.






V visioneer.




Kodak alaris





Una vez probado el escáner se desconectó y se desarmó para guardarlo en sus empaques originales cabe mencionar que dichos empaques se encontraban con Moho, arañas y algunos insectos, por lo que solicitamos que nos prestaron insecticida para rociar los empaque y evitar una reproducción de los insectos.



opentext\*



V visioneer.



Kodak alaris







Se dejó el escáner empacado junto con la mesa en el área que nos indicaron concluyendo el servicio a las 13:00 hrs del día 07 de Noviembre 2023



### 3. Sugerencias y recomendaciones.

> Se recomienda que si es necesario mover el escáner se realice con mucho cuidado ya son equipos delicados con partes internas que pueden dañarse si reciben algún golpe los empaques; también recomendamos que esté protegido contra la humedad.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ING. GUILLERMO CASO PEREZ Gerente de Proyecto.

opentext



V visioneer.



Kodak alaris