

SERVICIOS EPSILON

AIRE ACONDICIONADO
VENTA, INSTALACIÓN Y SERVICIO

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A. DE C.V.

Calle Marieta Fuentes de Azcona No. 101, Esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C.P. 86140 Villahermosa, Tab.
Tels.: 993 350-18-84 y 993 350-65-72



01 800 EPSILON
3774566



ORDEN DE SERVICIO

Nº 11458

Servicio Autorizado:



RECEPCIONÓ

José Rosbells Cruz

FECHA: 27 OCTUBRE 2020

HORA: 8:32

DATOS DEL CLIENTE / EMPRESA

EMPRESA/CLIENTE:

UNIVERSIDAD LAZAR AUTONOMA DE TABASCO

RESPONSABLE:

Lic. Jorge Arturo Ramon Dionicio

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS AV. UNIVERSIDAD COL. MAGISTERIN

TELÉFONOS:

9933581500 EXT 6118

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:

VENTANA ☐

MINISPLIT ☒

MULTISPLIT ☐

PAQUETE ☐

OTROS: (Especificar)

MARCA:

AIEX

MODELO:

ASW-18B2 NV/SS

CAPACIDAD BTUS:

18000

V-F-HZ NOMINALES:

No. DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

REPARACIÓN DE FUGA EQUIPO EPSILON Y REFORZAR
EVAPORADOR CON CAMBIO ARMALFLEX 1 TON.

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒

INSTALACIÓN ☐

REUBICACIÓN ☐

ACTIVIDADES A REALIZAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA EN GENERAL

FALLA EN SISTEMA ELÉCTRICO

ASPA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR TURBINA

SWITCH

TERMOSTATO

FALLA EN EL COMPRESOR

PRESIONES BAJAS Y/O FUGA DE GAS

FALTA DE REFRIGERANTE

REPARACIÓN DE TUBERIAS

CAPACITORES

CONTROL DE TECLAS

TARJETA ELECTRÓNICA

MOTOR CONDENSADOR

MOTOR EVAPORADOR

CONTROL REMOTO

LECTURAS INICIALES

VOLTS

AMPERAJE

PSI

VOLTAJE 1: 225

AMPERAJE 1: _____

PRESIÓN ALTA: _____

VOLTAJE 2: _____

AMPERAJE 2: _____

PRESIÓN BAJA: 135

VOLTAJE 3: _____

AMPERAJE 3: _____

MATERIAL A UTILIZAR

OBSERVACIONES: (Técnico)

Se realizó reparación de fuga el válvula de alta presión
y recarga completa de Gas 410 y se cambiaron tapetes
de placa de evaporador en área de dirección
cambio de armalex 1/8 x 1/2 en tubería kit

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

David Gilberto

ENTREGÓ
(EL TÉCNICO)

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE FIRMAR:
EL DOCUMENTO PARA HACER VALIDA
FACTURAS, ACLARACIONES Y/O
GARANTÍAS. GRACIAS POR SU
PREFERENCIA

RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD
(EL CLIENTE)