

SERVICIOS



EPSILON

AIRE ACONDICIONADO
VENTA, INSTALACIÓN Y SERVICIO

COMERCIALIZADORA DE
SERVICIOS EPSILON
S.A. DE C.V.

Calle Marieta Fuentes de Azcona No. 101, Esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C.P. 86140 Villahermosa, Tab.
Tels.: 993 350-18-84 y 993 350-65-72
01 800 EPSILON 3774566



LG



ORDEN DE SERVICIO

Nº 11462

Servicio Autorizado:

RECEPCIONÓ

JOSE POSABELLO CERDAS

FECHA:

29 OCTUBRE 2020

HORA:

8:59

DATOS DEL CLIENTE / EMPRESA

EMPRESA/CLIENTE:

UNIVERSIDAD JARZ AUTONOMA DE TABASCO

RESPONSABLE:

LIC. JOSE MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ

DIRECCIÓN:

AV. 27 DE FEBRERO NO. 640 COL CENTRO

TELÉFONOS:

9933581532

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:

VENTANA ☐MINISPLIT ☒MULTISPLIT ☐PAQUETE ☐

OTROS: (Especificar)

MARCA:

CARRIER PISO TECHO

MODELO:

CAPACIDAD BTUS:

60000 BTU

V-F-HZ NOMINALES:

230V - 60HZ

No. DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO ☒

(12)

CORRECTIVO ☐INSTALACIÓN ☐REUBICACIÓN ☐

ACTIVIDADES A REALIZAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA EN GENERAL

FALLA EN SISTEMA ELÉCTRICO

ASPA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR TURBINA

SWITCH

TERMOSTATO

FALLA EN EL COMPRESOR

PRESIONES BAJAS Y/O FUGA DE GAS

FALTA DE REFRIGERANTE

REPARACIÓN DE TUBERIAS

CAPACITORES

CONTROL DE TECLAS

TARJETA ELECTRÓNICA

MOTOR CONDENSADOR

MOTOR EVAPORADOR

CONTROL REMOTO

LECTURAS INICIALES

VOLTS

AMPERAJE

PSI

VOLTAJE 1: _____

AMPERAJE 1: _____

PRESIÓN ALTA: _____

VOLTAJE 2: _____

AMPERAJE 2: _____

PRESIÓN BAJA: _____

VOLTAJE 3: _____

AMPERAJE 3: _____

MATERIAL A UTILIZAR

SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
A EQUIPO DE A/C TIPO PISO-TECHO DEL AREA	
SIN DE RECTORES EQUIPO FONDO LADO IZQUIERDO	

OBSERVACIONES: (Técnico)

DIFUSIÓN
Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

1

ENTREGÓ
(EL TÉCNICO)

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE FIRMAR
EL DOCUMENTO PARA HACER VALIDA
FACTURAS, ACLARACIONES Y/O
GARANTÍAS. GRACIAS POR SU
PREFERENCIA

Coordinación Administrativa
RECEPCIONÓ DE CONFORMIDAD
(EL CLIENTE)



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICES EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(9931)-350-18-84 (9931)-3-50-6572 (9931)-3-50-1970

99.32.18.86.31



serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33083

REPORTE DE ACTIVIDADES


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:



SERVICIOS:



FECHA: 05 - 10 - 20	EMPRESA: UDAT INSTITUTO JUAZ
ÁREA DE TRABAJO: SALA DE RECTORES	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: PINE PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V - 60Hz
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 60000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES:

SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AH TIPO PISO TECHO DEL AREA SALA DE RECTORES EQUIPO PISO TECHO ENTABADO ALADO DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE TRABAJO PARA COMPRESOR NO 60 T 5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE TRABAJO PARA COMPRESOR NO 2 PULO 40 AMP 220VOLT SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES HEMBRA DE 1/2" PARA DIRECCION DE CORRIENTE CIRCULO



TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 NOV 2020

RECIBÍO

ENTREGÓ

Coordinación Administrativa

JONATHAN DE LOS SANTOS Z

Partes eléctricas y/o electrónicas no tienen garantía. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"

AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICES EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

 Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

☎ (993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

 99.32.18.86.31

 serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTS

No. 33084

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
377456

CENTRO AUTORIZADO:

SERVICIOS:

Panasonic **YORK** **Hisense** **LG** **TRANS** **GREE**
MAIBE **PRIME** **Whirlpool** **Aiides** **DAIKIN**

FECHA: 05 - 10 - 20	EMPRESA: UJAT INSTITUTO JUANES
ÁREA DE TRABAJO: JALA DE RECTORES	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CARRIEN PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 220V - 60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 60000.30	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES:

SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE UNA TIPO PISO TECHO EQUIPO FUERA DE LA DEPENDENCIA



TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

1

CANTIDAD RECIBIDA: \$

Ordinación Administrativa

ENTREGÓ

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amaflex .
PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICIOS EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31



serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33082

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:

Mirage AUX Carrier

SERVICIOS:

Panasonic YORK Hisense LG TRANE GREE
Mabe FRIGIDAIRE Whirlpool Amana DAIKIN

FECHA: 04 - 10 - 20	EMPRESA: USAT INSTITUTO JUANES
ÁREA DE TRABAJO: AUDITORIO EQUIPO 1001	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CAROLAN PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V-60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 6000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES:

SE REALIZO SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN
TUBERIA DE SISTEMA MECANICO QUE INCLUYE PRESURIZACION
CON NITROGENO PALLIDA DE HERMETICIDAD SOLDADURA VACIO
CARGA DE GAS Y TODO LO NECESARIO

DIFUSIÓN
Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REPARADOS

01/10/2020

CANTIDAD RECIBIDA: \$

Coordinación Administrativa
RECIBO

ENTREGO

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex.
PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"

SERVICIOS EPSILON

AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31

serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33081

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON 377456

CENTRO AUTORIZADO:

Mirage AUX Carrier

SERVICIOS:

Panasonic YORK Hisense LG TRANE GREE
mabe FPRIME Whirlpool Aidea DAIKIN

FECHA: 04-10-20	EMPRESA: UAT INSTITUTO JONAT
ÁREA DE TRABAJO: AUDITORIO EQUIPO LADO IZQUIERDO	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CARRIER PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V-60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: COORDSTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: Se Realizo Servicio de Mantenimiento Preventivo
al equipo de tipo piso techo del Area de Auditorio
Equipo Fondo Lado Izquierdo

DIFUSIÓN Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 NOV 2020

RECIBIO

ENTREGÓ

Coordinación Administrativa de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Armaflex.
PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICIOS EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

☎ 9931-350-18-84 9931-3-50-6572 9931-3-50-1970

📞 99.32.18.86.31



serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE


No. 33080

REPORTE DE ACTIVIDADES


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:



SERVICIOS:



FECHA: 04 - 10 - 20	EMPRESA: USAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: AUDITORIO EQUIPO FONDO PERFECTO	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CARLIER	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V - 60 HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 60000 BTUS	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES:

SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A EQUIPO DE A/A TIPO PISO TECHO DEL AREA AUDITORIAL
EQUIPO FONDO PERFECTO - AJUSTE EN LA CARGA DE GAS
REFRIGERANTE

DIFUSIÓN Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 OCT 2020

RECIBÍO

ENTREGÓ

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIOS EPSILON S.A. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forno Amalflex.
PARTES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO. GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICES EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

☎ (993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

📞 99.32.18.86.31



servicioepsilon@prodigy.net.mx y servicioepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33078

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:

Mirage AUX Carrier

SERVICIOS:

Panasonic UYORK Hisense LG TRANE GREE
DAIKIN mabe PRIME Whirlpool Aidea DAIKIN

FECHA: 04 - 10 - 20	EMPRESA: USAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: AUDITORIO EQUIPO FRENTE ABierta	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CARLIER PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V - 60Hz
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 60000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: SE REALIZO AJUSTE EN LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICICO DE VENTILADOR CON
CAPACIDAD DE 1/4 HP 220 VOLTS / FLECHA PARA CONDENSADOR
DE TRABAJO VERTICAL INVENTARIO SUMINISTRO DE E INSTALACION
DE CAPACITOR DE TRABAJO PARA COMPRESOR 11-65+5 MFD

DIFUSIÓN Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

10 OCT 2020

CANTIDAD RECIBIDA: \$

RECIBÍO

ENTREGÓ

Coordinación Administrativa

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex.
PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31

serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE


No. 33077

REPORTE DE ACTIVIDADES


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:



SERVICIOS:



FECHA: 04 - 10 - 20	EMPRESA: USAT INSTITUTO CUARTZ
ÁREA DE TRABAJO: AUDITORIO EQUIPO TETE PUEBLO	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: CARRIER PISO TECHO	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V - 60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 6000BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AM TIPO PISO TECHO DEL AREA DE AUDITORIO EQUIPO TALLANDO TETE A PUERTA

TOTAL SERVICIOS REALIZADOS

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 NOV 2020

RECIBÍO

ENTREGÓ

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex. PARTES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado. ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICIOS EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31

serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33076

REPORTE DE ACTIVIDADES


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:



SERVICIOS:



FECHA: 02-10-20	EMPRESA: USAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: AREA DIRECCION	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: LG TIPO MINISPLIT	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V-60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 24000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE
A/A TIPO MINISPLIT

OBSERVACION - EL COMPRESOR DE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA
DAÑADO Y CON FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN LA UNIDAD CONDENSADORA
POR LO QUE SE RECOMIENDA OBLIGATORIO REALIZAR CAMBIO DE LA
MISMA

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS:

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 OCT 2020

RECIBIO

ENTREGO

Coordinación Administrativa Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex.
PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS SIN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICIOS EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993) 350-18-84 (993) 3-50-6572 (993) 3-50-1970

99.32.18.86.31



serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33075

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:

Mirage AUX Carrier

SERVICIOS:

Panasonic YORK Hisense LG TOSHIBA GREE
Mabe PRIME Whirlpool Aides DAIKIN

FECHA: 02 - 10 - 20	EMPRESA: UDAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: AREA DE DIRECCION	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: LG TIPO MINISPLIT	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V-60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 24000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES:

SE REALIZO SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE SISTEMA MECANICO QUE INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO PARA PRUEBA DE HERMETICIDAD SUBSIGUIENDO VALIO CARGA DE GAS Y TODO LO ANTERIOR

DIFUSIÓN
Cultural

TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

02/10/2020

①

CANTIDAD RECIBIDA: \$

Coordinación Administrativa

ENTREGÓ

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Armáflex. PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31

serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE


No. 33074

REPORTE DE ACTIVIDADES


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:



SERVICIOS:



FECHA: 02-10-20	EMPRESA: USAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: AREA DIRECCION	MODELO DEL EQUIPO:
MARCA DEL EQUIPO: LG TIPO MINISPLIT	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 220V-60HZ
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 4000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT DEL AREA DE DIRECCION



TOTAL DE EQUIPOS REALIZADOS

CANTIDAD RECIBIDA: \$

10 NOV 2020

RECIBIO

ENTREGÓ

GARANTÍA: El presente servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex. PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"



AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS, ARQUITECTURA



SERVICIOS EPSILON

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EPSILON S.A DE C.V

R.F.C. CSE-050411-L36

Marieta Fuentes De Azcona No. 101 esq. Trinidad Malpica
Col. 18 de Marzo C:P 86140 Villahermosa, Tabasco.

(993)-350-18-84 (993)-3-50-6572 (993)-3-50-1970

99.32.18.86.31



serviciosepsilon@prodigy.net.mx y serviciosepsilon@gmail.com

REPORTE

No. 33073

REPORTE DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS

01800 EPSILON
3 7 7 4 5 6

CENTRO AUTORIZADO:

Mirage AUX Carrier

SERVICIOS:

Panasonic YORK Hisense LG TRANE GREE
mabe FRIGIDE Whirlpool Aidea DAIKIN

FECHA: 10 - 10 - 20	EMPRESA: UJAT INSTITUTO JUAREZ
ÁREA DE TRABAJO: OFICINA COORDINACIÓN DIFUSIÓN CULTURAL	MODELO DEL EQUIPO: 4H9TX C12 P.4H7X
MARCA DEL EQUIPO: YORK	V-F-HZ NOMINALES DEL EQUIPO: 230V-60Hz
CAPACIDAD DEL EQUIPO EN BTUS: 12000 BTU	NUMERO DE INVENTARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ÁREA:	

	SI	NO		SI	NO
1. LIMPIEZA DE SERPENTINES (EVAPORADOR Y CONDENSADOR)			20. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO		
2. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE			21. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS SELENOIDE		
3. LIMPIEZA DE CHAROLAS DE CONDENSADO			22. BUEN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS TERMOSTATICA		
4. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE EVAPORADOR			23. REVISIÓN DE CAPACITORES		
5. LIMPIEZA DE TURBINAS			24. REVISIÓN DE SELECTOR DE VELOCIDADES		
6. APRIETE Y BALANCEO DE TURBINAS			25. LIMPIEZA DE FRENTE DECORATIVO		
7. BUEN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DE CONDENSADOR			26. LIMPIEZA DE GABINETE		
8. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE ASPAS			27. LIMPIEZA DE GABINETE		
9. ENGRASE DE CHUMASERAS			28. LIMPIEZA DE DIFUSORES DE AIRE.		
10. ELIMINACIÓN DE RUIDOS			29. CAMBIO DE ACEITE		
11. REVISIÓN DE LA CARGA DE REFRIGERANTE			30. LECTURA DE TEMPERATURA		
12. REVISIÓN DE LA CARGA DE ACEITE			31. LECTURA DE VOLTAJE		
13. BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR			32. CARGA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE R-22		
14. REVISIÓN DE FUSIBLES DE CONTROL			33. LIMPIEZA DE REJILLA DE RETORNO		
15. REVISIÓN DE FUSIBLES DE FUERZA			34. CAMBIO DE COMPRESOR DEFECTUOSO		
16. REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO			35. CAMBIO DE MOTOR		
17. REVISIÓN DE CONTACTORES			36. CAMBIO DE CAPACITOR		
18. CAMBIO DE TERMINALES			37. CAMBIO DE CONTACTOR		
19. CAMBIO DE CONTROL DE SWITCH			38. LAVADO Y RECIRCULACIÓN DE SISTEMAS REFRIGERACIÓN		

OBSERVACIONES: SE REALIZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA CONTROL DE LA UNIDAD CONTROL REMOTO SUMINISTRO DE CAPACITOR PARA MOTOR DE VENTILADOR #1 DE LA TURBINA

DIFUSIÓN Cultural

TOTAL DE EQUIPOS: 1

CANTIDAD RECIBIDA: \$

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBÍO

ENTREGÓ

GARANTÍAS: 30 DÍAS. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Instalación de Equipos, Suministros e Instalación de Compresores, Reparación de Fugas y Cargas de Gas, Cambio de Forro Amalflex. PARTES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA. Tarjetas electrónicas, Capacitores, Contactores, Motores Control Remoto, Terminales Eléctricas, Pastillas Electromagnéticas y Cableado.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR DE FIRMAR EL DOCUMENTO, PARA HACER VALIDA FUTURAS ACLARACIONES Y/O GARANTÍAS. GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SOMOS MÁS QUE UN SIMPLE SERVICIO"