

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180
Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.
e-mail: contacto@innovareintegral.com



Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO: 19-Agosto-2021		FECHA PRÓXIMO SERVICIO:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: UJAT		TIPO DE SERVICIO INSPECCIÓN ☐ GARANTÍA ☐ INSTALACIÓN ☒ DESMANTELAMIENTO ☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ OTROS:	
DIRECCIÓN: Av. Universidad			
TELÉFONO:		CORREO:	
DATOS DEL EQUIPO			
TIPO DE EQUIPO: M/p	MARCA: Russonic	MODELO: CO-0024WKV-6	MODELO: CU-0024WKV-6
CAPACIDAD: 24000BTU	FASES: 1	SERIE DE EVAPORADOR: 3409947410204120130070	SERIE DE CONDENSADOR: 34099474101041201220020
No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN: Jula de Tuxtla	LECTURAS DEL EQUIPO	
ROUTINA DE SERVICIO		EQUIPO	
COMPRESORES		EQUIPO	
COMPRESOR 1: PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:		VOLTAJE	
COMPRESOR 2: PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:		AMPERAJE	
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES		PLACA	
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR		T.R.	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS		Suministro y colocación de Equipo de Aire Acondicionado marca Russonic Inverter de 24000 BTU, suministro y colocación de par de mensulas para soporte de evaporador.	
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS			
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS			
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME			
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS			
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR			
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROIDAS)			
REVISIÓN DE FORROS AISLANTE (TÉRMICOS)			
REVISIÓN DE MOTORES			
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS			
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO			
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS			
MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	Par de mensulas.		
TÉCNICO ASIGNADO:		EVALUACIÓN DEL CLIENTE:	
NOMBRE Y FIRMA:	CLIENTE:	SUBTOTAL:	
Daniels Hernandez	José María Sosa	IVA:	
		TOTAL:	
		MUY BUENO ☐	
		BUENO ☐	
		REGULAR ☐	

Innovare Integral, S.A. de C.V.

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 96180
Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.
e-mail: contacto@innovareintegral.com

Aire Acondicionado
del Sureste



No. 16415

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO: 19 - Agosto - 2021		FECHA PRÓXIMO SERVICIO:		TIPO DE SERVICIO	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: UJAT -		DIRECCIÓN: Av. universidad		INSPECCIÓN	GARANTÍA
TELÉFONO:		CORREO:		INSTALACIÓN	DESMANTELAMIENTO
				PREVENTIVO	CORRECTIVO
				OTROS:	

DATOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: M/P	MARCA: Pirusone	MODELO: CS-U324Wkv-6	MODELO: CU-U324Wkv-6	SERIE DE EVAPORADOR: 340944741020120130051	SERIE DE CONDENSADOR: 3409447410104120120064
CAPACIDAD: 24000Btu	FASES: 2	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO		
No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN: Archivo de Control Administrativo				

RUTINA DE SERVICIO		COMPRESORES		MOTORES		VERIFICACIONES DE FLUJO DE REFRIGERANTES	
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:	COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:	MOTOR 1:	PRESIÓN ALTA:	MOTOR 2:	PRESIÓN ALTA:
COMPRESOR 1:	PRESIÓN BAJA:	COMPRESOR 2:	PRESIÓN BAJA:	MOTOR 1:	PRESIÓN BAJA:	MOTOR 2:	PRESIÓN BAJA:
VERIFICACIONES DE FLUJO DE REFRIGERANTES		CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR		LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALIETADA		REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS	
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS		VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS		VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME		LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS	
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR		REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)		REVISIÓN DE PORROS AISLANTES TÉRMICOS		REVISIÓN DE MOTORES	
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS		LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
suministro e instalación de tercio de Aire acondicionado marca Pirusone inverter de 24000 Btu así mismo suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible de 5/8 y 3/8 y aplicación de Polyeurano.			

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
2	Mts Tuberia de 5/8 de cobre		
2	Mts Tuberia de 3/8 de cobre		
1	Corro de aluminio		
1	Aplicación de Polyeurano		

		SUBTOTAL: IVA: TOTAL:
--	--	-----------------------------

TÉCNICO ASIGNADO: NOMBRE Y FIRMA: Denis Mendez	CLIENTE: NOMBRE Y FIRMA:	EVALUACIÓN DEL CLIENTE: MUY BUENO ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐
--	-----------------------------	---