

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO: 15-Oct-2021	FECHA PRÓXIMO SERVICIO:	TIPO DE SERVICIO	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: Unat - División de Arte		INSPECCIÓN ☐	GARANTÍA ☐
DIRECCIÓN: Av. Universidad		INSTALACIÓN ☒	DESMANTELAMIENTO ☐
		PREVENTIVO ☐	CORRECTIVO ☐
TELÉFONO:	CORREO:	OTROS:	

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO DE EQUIPO: 1P	MARCA: AUX	MODELO: ASUV-24B21KKB2	MODELO: ASUV-24B21KKB2
SERIE DE EVAPORADOR: B3423A900106N00431		SERIE DE CONDENSADOR: A2123A900106V00500	

CAPACIDAD: 24000Btu	FASES: 1	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO							
No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN: Aula		EQUIPO	VOLTAJE		AMPERAJE			PLACA	T.R.
				L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3	

RUTINA DE SERVICIO		
COMPRESORES		
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES	☐	
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR	☐	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA	☐	
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS	☐	
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS	☐	
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS	☐	
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME	☐	
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS	☐	
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR	☐	
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)	☐	
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS	☐	
REVISIÓN DE MOTORES	☐	
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS	☐	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☐	
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	☐	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
Suministro y colocación de Equipo de Aire Acondicionado marca Aux de 24000 Btu. Suministro y colocación de manopla para Evaporador Asi mismo de Tubería Extra para Refrigerante y Pvc para Drenaje, Pastilla de 10 y Cable de Corriente para Equipo.	

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
1	Par de manopla		
2	mts de Tubería 5/8		
2	mts de Tubería 1/4		
1	Pastilla Térmica de 2x40		
1	mts de Cable de señal 4x14		
2	mts de Cable de 1 hilo #10		
6	Tubería Pvc y Codo de 3/4		
1	Puerto de Armado de 7/8 x 1/2		
		SUBTOTAL:	
		IVA:	
		TOTAL:	

TÉCNICO ASIGNADO:	CLIENTE:	EVALUACIÓN DEL CLIENTE:
NOMBRE Y FIRMA: Ruben Rodas	NOMBRE Y FIRMA: Daniel Sánchez	MUY BUENO ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐

Innovare Integral, S.A. de C.V.

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180
Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.
e-mail: contacto@innovareintegral.com

Aire Acondicionado
del Sureste



No. 16745

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO: 15-Oct-2021		FECHA PRÓXIMO SERVICIO:		TIPO DE SERVICIO	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: Univ - Dirección de Arte				INSPECCIÓN ☐	
DIRECCIÓN: Av Universidad				INSTALACIÓN ☒	
				PREVENTIVO ☐	
				OTROS: ☐	
TELÉFONO:		CORREO:			

DATOS DEL EQUIPO											
TIPO DE EQUIPO: M1/P	MARCA: Aux	MODELO: ASW-24B2/KK2	MODELO: ASW-24B2/KK2								
		SERIE DE EVAPORADOR: 138423A9001061106137	SERIE DE CONDENSADOR: A2123A849407W00092								
CAPACIDAD: 24000Btu	FASES: 1	USUARIO: Rosendo	LECTURAS DEL EQUIPO								
No. DE INVENTARIO:		UBICACIÓN: Aula	EQUIPO	VOLTAJE			AMPERAJE			PLACA	T.R.
				L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3		
			COMPRESOR 1								
			COMPRESOR 2								
			MOTOR EVAP								
			MOTOR 1								
			MOTOR 2								
			MOTOR 3								
			MOTOR 4								
RUTINA DE SERVICIO			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO								
COMPRESORES			Suministro y colocación de equipo de Aire Acondicionado marca Aux de 24000 Btu, suministro y colocación de tubería de cobre por refrigerante y cable de señal								
COMPRESOR 1: PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:											
COMPRESOR 2: PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:											
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTE											
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR											
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA											
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS											
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS											
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS											
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME											
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS											
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR											
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)											
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS											
REVISIÓN DE MOTORES											
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS											
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO											
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS											

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	U.	IMPORTE
2	mts	Tubería de 5/8		
2	mts	Tubería de 1/4		
1	fujo	Airm-Flex de 7/8 x 1/2		
1	mts	Cable de señal 4 x 14		
+	mts			
SUBTOTAL:				
IVA:				
TOTAL:				

TÉCNICO ASIGNADO:		CLIENTE:		EVALUACIÓN DEL CLIENTE:	
NOMBRE Y FIRMA: Ruben Projes		NOMBRE Y FIRMA: Daniel Sánchez		MUY BUENO ☐	
				BUENO ☐	
				REGULAR ☐	

del Sureste

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.