

FECHA DE SERVICIO:	20-OCT-21	FECHA PRÓXIMO SERVICIO:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	UNAT CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXT.		
DIRECCIÓN:	CARRETERA CENTRAL INSTITUTO JUVENIL 125 COL. Reforma		
TELÉFONO:		CORREO:	

TIPO DE SERVICIO			
INSPECCIÓN	☐	GARANTÍA	☐
INSTALACIÓN	☒	DESMANTELAMIENTO	☐
PREVENTIVO	☐	CORRECTIVO	☐
OTROS:			

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO DE EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	MODELO:
P. TECTO	McQUAY	MSS-104060-CFC216A	GSX130601BJ
SÉRIE DE EVAPORADOR:		SÉRIE DE CONDENSADOR:	
		2104001321	

CAPACIDAD:		FASES:		USUARIO:						
5 TR		1								
No. DE INVENTARIO:		UBICACIÓN:		LECTURAS DEL EQUIPO						
		SALA DE MAESTROS								
		EQUIPO	VOLTAJE			AMPERAJE			PLACA	T.R.
			L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3		
COMPRESOR 1										
COMPRESOR 2										
MOTOR EVAP.										
MOTOR 1										
MOTOR 2										
MOTOR 3										
MOTOR 4										

RUTINA DE SERVICIO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
COMPRESORES			
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:		
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:		
VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES		☐	
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR		☐	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE AFECTADA		☐	
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS		☐	
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS		☐	
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS		☐	
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME		☐	
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS		☐	
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR		☐	
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROÍDAS)		☐	
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS		☐	
REVISIÓN DE MOTORES		☐	
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS		☐	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		☐	
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS		☐	

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15 MT	CABLE USO RENO No 3x8		
35 MT	CABLE THW No 14		
2 PAR	DE MENSURAS		
4 PZA	TUBOS DE EVAPORADOR DE 1/2		
10 PZA	DE TUBOS 3/8		
10 PZA	ARMADILLOS DE 3/8		
10 MT	TUBERÍA DE PVC 3/4		
1 PA	fitas RESUMATORIAS OPA 1635		
6 MT	DE TUBERÍA DE CABLE 3/4 x 3/8		
6 MT	DE ARMADILLO 7/8 x 1/2		
2 PZA	poliuretano		
2 PZA	ARMADILLOS DE UNA 3/4		



CENTRO DE ENSEÑANZA DE
LENGUAS EXTRANJERAS

SUBTOTAL:	
IVA:	
TOTAL:	

TÉCNICO ASIGNADO:		CLIENTE:		EVALUACIÓN DEL CLIENTE:	
NOMBRE Y FIRMA:		NOMBRE Y FIRMA:		MUY BUENO	☐
Dani Matus S. [Firma]		Luciano Matus de la Rosa [Firma]		BUENO	☐
				REGULAR	☐

FECHA DE SERVICIO:	FECHA PRÓXIMO SERVICIO:	TIPO DE SERVICIO INSPECCIÓN ☐ GARANTÍA ☐ INSTALACIÓN ☒ DESMANTELAMIENTO ☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ OTROS:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS		
DIRECCIÓN: CARRE CONTINENTAL INSTANTO JUANES 125 COL Refran		
TELÉFONO:	CORREO:	

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO DE EQUIPO: P. TECTO	MARCA: McQUAY	MODELO: MSS-104060-CFC216A	MODELO: GSX130601B3
CAPACIDAD: 5 TR	FASES: 1	USUARIO: 16A	SERIE DE CONDENSADOR: 2104004323
SERIE DE EVAPORADOR: 1053-72 MSS-104060 CFC2			

No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN: Aula 1	LECTURAS DEL EQUIPO								
		VOLTAJE			AMPERAJE			PLACA	T.R.	
		EQUIPO	L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3		
		COMPRESOR 1								
		COMPRESOR 2								
		MOTOR EVAP.								
		MOTOR 1								
		MOTOR 2								
		MOTOR 3								
		MOTOR 4								

RUTINA DE SERVICIO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO * INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIA TIPO PLISOTECNO * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 3/4 X 3/8 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELASTOMERO 3/8 X 1/2 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TOW NO 14 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DESHUMIDIFICADOR * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPETES DE EXPANSIÓN * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TOW NO 8 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 3/8 Y ANILLOS * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTILLA THERM-2550 * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 14
COMPRESORES		
COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:	
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA: PRESIÓN BAJA:	
VERIFICACIONES DE FLUJO DE REFRIGERANTES ☐		
CORROSIÓN EN EL CONDENSADOR ☐		
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA ☐		
REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS ☐		
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS ☐		
VERIFICACIÓN DE TERMINALES ELÉCTRICAS ☐		
VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME ☐		
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS ☐		
VERIFICACIÓN ESTADO DEL EVAPORADOR ☐		
REVISIÓN DE PARTES METÁLICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROIDAS) ☐		
REVISIÓN DE FORROS AISLANTES TÉRMICOS ☐		
REVISIÓN DE MOTORES ☐		
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS ☐		
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ☐		
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS ☐		

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
8 mt	TUBERÍA DE COBRE 3/4 X 3/8		
8 mt	DE ELASTOMERO 3/8 X 1/2		
50 mt	DE CABLE TOW # 14		
1 pza	FILTRO DESHUMIDIFICADOR NDA 1635		
2 mt	CABLE TOW NO 8		
8 pza	DE TUBERÍA 3/8		
8 pza	DE ANILLOS 3/8		
1 pza	DE PASTILLA THERM-2550		
4 mt	DE CABLE DE 14		



CENTRO DE ENSEÑANZA DE
LENGUAS EXTRANJERAS

SUBTOTAL:

IVA:

TOTAL:

TÉCNICO ASIGNADO: NOMBRE Y FIRMA: Doris Madue S	CLIENTE: NOMBRE Y FIRMA: Luciano Matos de la Rosa	EVALUACIÓN DEL CLIENTE: MUY BUENO ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐
--	--	--