

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180
Teléfono: / Fax: +(52) 993 3511945 Villahermosa, Centro, Tabasco.
e-mail: contacto@innovareintegral.com



No. 17730

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO:		FECHA PRÓXIMO SERVICIO:		TIPO DE SERVICIO			
06-05-22				INSPECCIÓN	☐	GARANTÍA	☐
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:				INSTALACIÓN	☒	DESMANTELAMIENTO	☒
UNINT - DACEA				PREVENTIVO	☐	CORRECTIVO	☐
DIRECCIÓN:				OTROS:			
AV. Universidad							
TELEFONO:		CORREO:					

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: M / P	MARCA: AUX	MODELO: ASW-24B2 / KFB1	MODELO: ASW-24B2 / KFB1							
		SERIE DE EVAPORADOR: B38148543904N00131	SERIE DE CONDENSADOR: A21288548904W00168							
CAPACIDAD: 210000B6	FASES: 1	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO							
			EQUIPO	VOLTAJE		AMPERAJE			PLACA	T.R.
				L1-L2	L2-L3	L3-L1	L1	L2	L3	
No. DE INVENTARIO:		UBICACION: Subn B-10	COMPRESOR 1							

RUTINA DE SERVICIO

COMPRESORES

COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES	☒
CORROSION EN EL CONDENSADOR	☐
LIQUIDEZ DE LA SUPERFICIE ALREDA	☐
REVISION Y AJUSTE DE TORNILLOS	☒
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS	☐
VERIFICACION DE TERMINALES ELÉCTRICAS	☒
VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME	☒
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNÉTICOS	☐
VERIFICACION ESTADO DEL EVAPORADOR	☒
REVISION DE PARTES METÁLICAS (FOLIAS, PONTAS O CONDUÍDAS)	☒
REVISION DE PARRAS AISLANTES TÉRMICOS	☐
REVISION DE MOTORES	☒
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLA DE CONDENSADOS	☐
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☒
VERIFICACION DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	☒

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realizó suministro e instalación de Equipo de Aire Acondicionado marca Aux de 24000 Btu. Al igual que Tornillos para Condensador y Tornillos para Fijación y Codos de PVC.

Se realizó Desmontaje de Equipo de Aire Acondicionado marca Midea el cual se estaba colocando.

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

[illegible]

SUBTOTAL: 100.00
IVA: 10.00
TOTAL: 110.00

TÉCNICO ASIGNADO: NOMBRE Y FIRMA:		CLIENTE: NOMBRE FIRMA:	EVALUACIÓN DEL CLIENTE
Jesus de la Fuente		Jorge Alberto Zúñiga Alder	MUY BUENO ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐

Calle Bari No. 205 Col. Del Bosque C.P. 86180

e-mail: contacto@innovareintegral.com



No. 17731

Orden de servicio

FECHA DE SERVICIO: 06-05-22		FECHA PROXIMO SERVICIO:		TIPO DE SERVICIO	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: UOL - DACEA		DIRECCIÓN: Av. Universidad		INSPECCIÓN	☐
				INSTALACIÓN	☒
				PREVENTIVO	☐
					☐
				OTROS:	
TELÉFONO:		CORREO:			

DATOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	MODELO:
M: 17	AUX	ASW-24B2 / FFA1	ASW-24B2 / FFA1
		SERIE DE EVAPORADOR:	SERIE DE CONDENSADOR:
		B38198548904N100168	A21238548904N100347
CAPACIDAD:	FASES:	USUARIO:	LECTURAS DEL EQUIPO
240000310	1		
No. DE INVENTARIO:	UBICACIÓN:		
	Subn B-9		

RUTINA DE SERVICIO

COMPRESORES

COMPRESOR 1:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:
COMPRESOR 2:	PRESIÓN ALTA:	PRESIÓN BAJA:

VERIFICACIONES DE FUGA DE REFRIGERANTES	☒	
CORROSION EN EL CONDENSADOR	☐	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ALETADA	☐	
REVISION Y AJUSTE DE TORNILLOS	☒	
LIMPIEZA DE DRENAJE Y CHAROLA DE CONDENSADOS	☐	
VERIFICACION DE TERMINALES ELECTRICAS	☒	
VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE QUE CONSUME	☒	
LIMPIEZA DE PROTECTORES TERMOMAGNETICOS	☐	
VERIFICACION ESTADO DEL EVAPORADOR	☐	
REVISION DE PARTES METALICAS (FLOJAS, ROTAS O CORROIDAS)	☒	
REVISION DE FORROS AISLANTES TERMICOS	☐	
REVISION DE MOTORES	☒	
PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACION DE CHAROLA DE CONDENSADOS	☐	
LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☐	
VERIFICACION DEL ESTADO DE AISLAMIENTO Y CONDUCTORES ELECTRICOS	☒	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se realizó suministro y colocación de
Euros de Aire Acondicionado Mueca
Gua de 24000 Btu. Al igual que
Talleres para Condensador y Tornillos
para Rotor del Euro y Codos PVC

Se realizó Desmantelamiento de Euro
de Aire Acondicionado Mueca Mueca de
24000 Btu que se encontraba dañado.

MATERIAL Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO

[illegible]

SUBTOTAL: 100,000
IVA: 10,000
TOTAL: 110,000

TÉCNICO ASIGNADO:

NOMBRE Y FIRMA:

~~CL₂NTF~~

NOMBRE Y FIRMA:

EVALUACIÓN DEL CENSO

MUY BUENO ☐
BUENO ☐
REGULAR ☐

Jesus de la Fuente

~~Jorge Alberto Zúñiga Hdz~~