



CONSTRUCCIONES & COMERCIALIZADORA BAEZA

CELSO BAEZA HERNÁNDEZ

R.F.C.: BAHC-711027-BH6

CLIENTE: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

EQUIPO: MINI SPLIT

MODELO: EMPRC 242-T3

SERIE: L 14310PP800ZPB0201554

DEPARTAMENTO: SALA DE MAESTROS

FECHA: 26-OCTUBRE-2023


TIPO DE SERVICIO: INSTALACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO:


INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU
NUEVO.

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERANDO NORMAL


JUAN DE JESUS VICHEL B.

TECNICO



RECIBE



CONSTRUCCIONES & COMERCIALIZADORA BAEZA

CELSO BAEZA HERNÁNDEZ

R.F.C.: BAHC-711027-BH6

CLIENTE: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

EQUIPO: MINI SPLIT

MODELO: GMPRC242-T3

SERIE: HJIONP800ZP80201545

DEPARTAMENTO: JEFATURA SOPORTE TECNICO

FECHA: 27-OCTUBRE-2023

TIPO DE SERVICIO: INSTALACION


DESCRIPCION DEL SERVICIO:


INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU
NUOVO.

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERANDO NORMAL


JUAN DE JESUS MICHEL D.
TECNICO




Sergio Limón Landa
RECIBE



CONSTRUCCIONES & COMERCIALIZADORA BAEZA

CELSO BAEZA HERNÁNDEZ

R.F.C.: BAHC-711027-BH6

CLIENTE: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

EQUIPO: MINI SPLIT

MODELO: EMPRC-362-E2

SERIE: G3090065539487930515001H

DEPARTAMENTO: SALA DE VIDEOCONFERENCIA

FECHA: 30 - OCTUBRE - 2023


TIPO DE SERVICIO: INSTALACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

INSTALACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU
NUOVO.


OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERANDO NORMAL


JUAN DE JESUS VICHEL D.

TECNICO




SERGIO LIMÓN LANDERO

RECIBE



CONSTRUCCIONES & COMERCIALIZADORA BAEZA

CELSO BAEZA HERNÁNDEZ
R.F.C.: BAHC-711027-BH6

CLIENTE: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

EQUIPO: MINI SPLIT

MODELO: EMPRC122-E2

SERIE: G30900654991231304150534

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION

FECHA: 31 - OCTUBRE - 2023


TIPO DE SERVICIO: INSTALACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

INSTALACION DE MINISPLIT NUEVO DE 12000 BTU
EN EL SITE.

OBSERVACIONES:


EL EQUIPO QUEDA OPERANDO NORMAL CON
INSTALACION ELECTRICA NUEVA.


JUAN DE JESUS VICHAL B.


TECNICO



RECIBIDO PARA REVISIÓN


Roberto S. Jimenez

RECIBE


Roberto S. Jimenez

31 OCT 2023

CALLE NIÑOS HEROES 415, INT-1, COL. ATASTA, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86100, TEL. 9934-027289, Email: bahc27@hotmail.com

COORD. ADMINISTRATIVA
SECIPYV



Celso Baeza Hernandez

Reporte Fotográfico

Departamento:	Operaciones
Documento:	Reporte fotográfico Ujat SALA DE MAESTROS
Ubicación y Fecha:	Villahermosa a 26 de octubre del 2023.

Datos del Equipo

Equipo:	MInisplit
Modelo:	EMPRC242-T3
Marca:	PRIME


ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS
26/10/2023	INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA	OK

Evidencia fotográfica del trabajo realizado.



Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	2 de 2



LOS EQUIPOS QUEDAN OPERANDO CORRECTAMENTE.



Celso Baeza Hernandez

Reporte Fotográfico

Departamento:	Operaciones
Documento:	Reporte fotográfico Ujat JEFATURA SOPORTE TECNICO
Ubicación y Fecha:	Villahermosa a 27 de octubre del 2023.

Datos del Equipo

Equipo:	Mlnisplit
Modelo:	EMPRC242-T3
Marca:	PRIME

ACTIVIDADES REALIZADAS



FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS
27/10/2023	INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA	OK

Evidencia fotográfica del trabajo realizado.



Reporte fotográfico



Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	2 de 2





Reporte fotográfico

Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	2 de 2



LOS EQUIPOS QUEDAN OPERANDO CORRECTAMENTE.



Celso Baeza Hernandez

Reporte Fotográfico

Departamento:	Operaciones
Documento:	Reporte fotográfico Ujat VIDEOCONFERENCIA
Ubicación y Fecha:	Villahermosa a 30 de octubre del 2023.

Datos del Equipo

Equipo:	MInisplit
Modelo:	EMPRC362-E2
Marca:	PRIME

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS
30/10/2023	INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA	OK

Evidencia fotográfica del trabajo realizado.



Reporte fotográfico


Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	





Reporte fotográfico

Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	



LOS EQUIPOS QUEDAN OPERANDO CORRECTAMENTE.



Celso Baeza Hernandez

Reporte Fotográfico

Departamento:	Operaciones
Documento:	Reporte fotográfico Ujat JEFATURA SOPORTE TECNICO
Ubicación y Fecha:	Villahermosa a 31 de octubre del 2023.

Datos del Equipo

Equipo:	MInisplit
Modelo:	EMPRC122-E3
Marca:	PRIME

ACTIVIDADES REALIZADAS


FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS
31/10/2023	INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA	OK


Evidencia fotográfica del trabajo realizado.



Reporte fotográfico

Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	2 de 2





Departamento:	Operaciones
Ticket:	
Revisión:	0
Página No.:	2 de 2



LOS EQUIPOS QUEDAN OPERANDO CORRECTAMENTE.